

岩崎ひろしの「駆けある記」

困った時には
「なんでも相談」



発行 日本共産党「なんでも相談」 / 日本共産党 岩崎ひろし事務所

連絡先 横浜市戸塚区上倉田町 509-1

電話 045-865-0074 Fax 045-865-0594

ホームページ

[岩崎ひろし](#) [検索](#)

目 次

◆ 第94回 申し入れ（項目 1060・～1068・）	実施日 2019年10月23日	1
1060・	区内幹線道路のトンネル内 緊急情報電波等の受信ができる装置の設置を要望	1
1061・	戸塚町 3626 付近 斜面地の土砂崩れ防止対策を要望	1
1062・	戸塚町 3154 付近 歩道整備を要望	2
1063・	汲沢町 1256、戸塚町 3264・3261 付近 カーブミラーの設置を要望	2
1064・	国道一号線・新道（戸塚町 3350 付近） 狭い歩道の拡幅整備を要望	3
1065・	戸塚駅東口デッキの点字ブロック欠損箇所の修復を要望	3
1066・	戸塚駅東口デッキ通路とラピス3の接点の「隙間部分の覆い」の修復を要望	4
1067・	戸塚駅東口ラピス3横階段の最下段 モルタルの一部剥がれの修復を要望	4
1068・	上倉田隧道 照明器具の故障の修理を要望	5

[駆けある記]

戸塚区役所・戸塚土木事務所・戸塚駅周辺開発事務所・戸塚警察署への申入れ項目

申し入れ項目 (各項目の頭の番号は、従来からの通し番号です。)

◆ 第 94 回 申し入れ (項目 1060・～1068・)

実施日 2019 年 10 月 23 日

《戸塚区役所》 《戸塚土木事務所》 《戸塚警察署》

1060・ 区内幹線道路のトンネル内 緊急情報電波等の受信ができる装置の設置を要望

原宿立体交差、大坂台立体交差、大踏切アンダーパス等のトンネル内では、ラジオ等の電波が届きません。災害時など非常時に対応できないことが起こりえます。

渋滞等でトンネル内に留まらざるを得ないことも、よくあります。

万が一の場合に備え、トンネル内にラジオ電波等の受信ができる装置を整備することを要望します。



原宿立体交差



大坂台立体交差



とつか地下道 (撮影 10 月 18 日)

《戸塚土木事務所》

1061・ 戸塚町 3626 付近 斜面地の土砂崩れ防止対策を要望

戸塚町 3626 付近の斜面地は、土砂崩れ防止対策が施されていません。大雨の際に土砂崩れが発生し周辺住家に押し寄せる恐れがあります。土砂崩れ防止対策を要望します。



戸塚町 3626 付近の斜面地の状況



(撮影 10 月 18 日)

《戸塚土木事務所》

1062・ 戸塚町 3154 付近 歩道整備を要望

戸塚町 3154 付近（土木事務所の国道 1 号線斜め向い側）にトンネルが開通しました。しかし、国道側からトンネルに向かって左側歩道の一部が未整備です。歩行者の通行に支障となっています。速やかに歩道の整備完了を要望します。



戸塚町 3154 付近（土木事務所国道 1 号線斜め向い側）の状況（撮影 10 月 18 日）

《戸塚土木事務所》

1063・ 汲沢町 1256、戸塚町 3264・3261 付近 カーブミラーの設置を要望

汲沢町 1256、戸塚町 3264・3261 付近の道路は、狭隘なうえにカーブしている坂道のため、見通しが悪く大変危険です。この付近には既設のカーブミラーが一基ありますが、下の方からくる車からは、右側の住宅の壁で遮られるため、全く見えません。

両方向からの車が安全確認できるように、汲沢町 1256 付近にカーブミラー設置を要望します。



汲沢町 1256、戸塚町 3264・3261 付近 道路の状況（撮影 10 月 18 日）

《戸塚土木事務所》

1064・ 国道一号線・新道（戸塚町 3350 付近） 狭い歩道の拡幅整備を要望

国道一号線・新道下り車線側歩道（戸塚町 3350 付近）は、幅員が狭いため歩行者のすれ違いもできません。ガードレールを隔てるだけで交通量の激しい車道になります。歩行に支障がある上に危険でもあります。歩道の拡幅等の安全対策を要望します。



国道一号線・新道下り車線側歩道（戸塚町 3350 付近）の状況（撮影 10 月 18 日）

《戸塚土木事務所》

1065・ 戸塚駅東口デッキの点字ブロック欠損箇所の修復を要望

戸塚駅東口デッキの点字ブロックが一部欠損しています。

デッキは改修工事中であり工事完了の時点で、点字ブロックも改修されると思われていますが、点字ブロックを必要としている視力障害者の方にとっては、工事完了まで待つわけにはいきません。毎日、点字ブロックが必要です。

早急に修復するよう要望します。



戸塚東口デッキ 点字ブロック一部欠損の状況（撮影 10 月 18 日）

《戸塚土木事務所》

1066・ 戸塚駅東口デッキ通路とラピス3の接点の「隙間部分の覆い」の修復を要望

戸塚駅東口デッキ通路とラピス3の建物が接する部分の隙間を金物などで塞いでいますが、その蓋になっている部分が、外れた状態になっています。そのため、デッキに降った雨水が真下にある江ノ電バスの乗り場に落ちます。雨の日はバスを待つ皆さんが困っています。ラピス3とデッキ通路が接する部分の修復を要望します。



戸塚駅東口デッキ通路とラピス3建物の接する部分の状況 (撮影 10月18日)

《戸塚土木事務所》

1067・ 戸塚駅東口ラピス3横階段の最下段 モルタルの一部剥がれの修復を要望

戸塚駅東口ラピス3横階段の最下段のモルタルが剥がれて窪みができています。わずかな段差ですが、高齢者や障害者にとっては、つまずいたり足をくじいたりする原因になります。

戸塚駅東口ラピス3横階段の最下段のモルタルの一部剥がれの修復を要望します。



戸塚駅東口ラピス3横階段の最下段の状況 (撮影 10月18日)

《戸塚土木事務所》

1068・ 上倉田隧道 照明器具の故障の修理を要望

上倉田隧道（上倉田町 509 付近）の照明器具が 4 か所（器具No.5、11、13、16）故障しています。早急に修理を要望します。



上倉田隧道・照明器具故障の状況（写真左から器具No.16、13・11、5）（撮影 10 月 18 日）

2019年10月23日

日本共産党 横浜市会議員 岩崎ひろし

連絡先 横浜市戸塚区上倉田町509-1

電話 045-865-0074 Fax 045-865-0594